

## 5.- ESTADO DE CONSERVACIÓN ELEMENTOS INSPECCIONADOS.

### DEFICIENCIAS OBSERVADAS\*

\* Nota: Los elementos descritos a continuación corresponden sólo a las zonas que se han inspeccionado visualmente:

Las grietas, objeto de estudio del presente documento, se encuentran en la pared que separa la habitación de la vivienda que ventila a través del patio central, con la habitación de la vivienda 2º 2ª de la misma planta (Ver plano esquemático)

C/ DE LA JUNTA DE COMERÇ 19

